

Technická zpráva – výměna podlahové krytiny v objektu MŠ Brunnerova –
Fialka, Brunnerova 1011/3, Praha – Řepy, 163 00 :

Při kontrolní obhlídce dne 17.04.2024 byl zjištěn špatný stav stávajících keramických podlah v prostorách uvedených níže.

1.NP – prostor u výtahu mezi třídami Myšky – Rybičky (kuchyňka)

2.NP – prostor u výtahu mezi třídami Motýlci – Ježečci (kuchyňka)

Spojovací chodba k výtahu (Motýlci, Ježečci)

Stávající podlahová dlažba již na mnoha místech nedrží na podkladu a dochází k uvolňování dlažby.

Tento stav je nebezpečný pro personál a děti, jelikož výše uvedená místa jsou frekventovaná a hrozí zde pád nebo jiné zranění.

Navrhujeme odstranění stávající podlahové krytiny, včetně podkladu a lepidel, vystěrkování a vyrovnání podkladu a následně položení keramické dlažby nové.

Součástí této zprávy je fotodokumentace a výkaz výměr.